

Салым Петролеум

В 2019 г. зафиксирована 1 авария или инцидент.

В 4 квартале 2019 г. зафиксирована 1 авария или инцидент.

Событие: на Западно-Салымском лицензионном участке компании «Салым Петролеум» вследствие внутренней коррозии нефтесборного трубопровода произошел крупный разлив нефти.

Идентификационный номер:

Дата: 4 октября 2019 г.

Место: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Западно-Салымский лицензионный участок.

Статус: новое.

Стороны: «Салым Петролеум Девелопмент» - Нефтеюганский филиал.

Критерий: 3.5., 3.6.

Согласно опубликованному Природнадзором Югры «Отчету об аварийности (инцидентах) на трубопроводах за 12 месяцев 2019 г.» 4 октября 2019 г. на Западно-Салымском лицензионном участке произошел порыв нефтесборного трубопровода диаметром 325 мм. Причина - внутренняя коррозия нефтепровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году.

Координаты места события - 62,2536 с.ш. и 71,0427 в.д.

Предприятие, допустившее аварию (инцидент) - Компания "Салым Петролеум Девелопмент Н.В."-Нефтеюганский филиал.

Категория земель - земли лесного фонда. По официальным данным масса загрязняющего вещества в момент аварии - 2,2 т, площадь загрязнения - 7100 кв.м.

Источник:

<https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/regionalnye-otchyety/avariynost/3870199/otchet-ob-avariynosti-intsidentakh-na-truboprovodakh-za-12-mesyatsev-2019-goda>

Комментарий компании:

Действительно, 4 октября 2019г. на территории Западно-Салымского месторождения произошел инцидент с разливом нефти. Силами СПД и привлеченных бригад АСФ были проведены незамедлительные работы по ликвидации последствий инцидента, далее разработан проект рекультивации согласованный в соответствующем порядке и проведен полный комплекс рекультивационных и восстановительных работ на земельном участке согласно утвержденного проекта рекультивации.