

Иркутская нефтяная компания

В 2019 г. зафиксирована 1 авария или инцидент.

В 4 квартале 2019 г. зафиксирована 1 авария или инцидент.

Событие: на Ярактинском месторождении Иркутской нефтяной компании из-за отказа задвижки 40 минут бил фонтан «технической воды с примесями» черного цвета.

Идентификационный номер:

Дата: 18 ноября 2019 г.

Место: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское месторождение.

Статус: новое.

Стороны: ООО «Иркутская нефтяная компания».

Критерий: 3.5., 3.6.

21 ноября 2019 г. на сайте Главного управления МЧС по Иркутской области в разделе «Новости» был размещен текст, начинавшийся следующей фразой: *«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена недостоверная информация о разливе нефти в Усть-Кутском районе».*

Далее сообщалось, что согласно информации, переданной оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 ноября 2019 г. в результате разгерметизации запорной арматуры из-за лопнувшей задвижки произошел прорыв водовода высокого давления в районе Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. Место происшествия находится в 140 километрах от города Усть-Кут Иркутской области. Прорыв был устранен в течение 2-х часов. Угрозы для населения нет.

Сообщение иллюстрировалось фотографией, видимо, сделанной с видеозаписи, на которой было видно, что вдали через дорогу непонятно откуда бьет фонтан с какой-то черной субстанцией.



Увеличение подтверждает, что хотя прорвало и водовод, назвать то, что било через дорогу, просто водой явно нельзя.



По этой информации МЧС есть ряд вопросов:

1. Прорвавшийся водовод просто находился рядом с Ярактинским месторождением, или все-таки как-то связан с этим месторождением, равно как и с ООО «Иркутская нефтяная компания», которое занимается его эксплуатацией?

2. Почему бьющая их порыва в водоводе жидкость имела явно черный цвет?

3. Если специалисты МЧС уверены, что «угрозы для населения нет», то почему об этом было сообщено не 18-го ноября, а только 21 ноября, после того, как «в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена недостоверная информация о разливе нефти в Усть-Кутском районе».

21 ноября на сайте «Иркутской нефтяной компании» появилась информация, частично ответившая на эти вопросы. Согласно информации, опубликованной компанией, «18 ноября 2019 г. в 9-40 по местному времени на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район Иркутской области) на водоводе высокого давления произошла утечка технической воды по фланцевому соединению клиновой задвижки.

Водовод был перекрыт, утечку устранили в течение 40 минут. Объектам окружающей среды ущерб не нанесен».

Сообщение также сопровождалось фотографией с места событий, на которой была видна задвижка и некоторое количество темной субстанции, находящейся в пределах ее ограждения.



Тем не менее, некоторые вопросы по-прежнему остались без ответа:

1. Почему бьющая из водовода жидкость имела явно черный цвет?

2. Как выглядит участок, оказавшийся под воздействием фонтана, который явно выходил за пределы ограждения и добивал до автодороги, что показано на снимке, опубликованном в сообщении МЧС.

3. Помимо наличия нефтепродуктов - какая была концентрация солей в жидкости, утечка которой произошла вследствие выхода из строя задвижки?

Это событие нашло весьма умеренное отражение в публикациях средств массовой информации. Все они подчеркивали, что угрозы населению или ущерба окружающей среде нет, а половина отмечала, что распространившиеся в социальных сетях сведения об утечке нефти в Усть-Кутском районе Иркутской области являются недостоверными.

Тем не менее, некоторые СМИ транслировали размещенный в Youtube видеоролик с места порыва, на котором видно, что из трубы фонтаном бьет жидкость темного цвета, и цитировали впечатления свидетелей события:

«Что творится! Нефть прямо на сугроб! Прорыв. Никого нет, одни мы! Дорогу перекрыло. Даже проехать невозможно».

На вопрос журналистов, почему цвет фонтана был черный, в компании ответили, что «это не нефть - из трубы била техническая вода с примесями».

Из видеоролика становится понятно, что фотография, опубликованная «Иркутской нефтяной компанией», сделана из-за ограждения со стороны, противоположной направлению фонтана.

Фотографий, как выглядел снежный покров между ограждением задвижки и автодорогой, которую пересекал фонтан «воды с техническими примесями» в материалах МЧС, компании и публикациях средств массовой информации обнаружено не было.



Источники:

<https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/2432048>

<https://irkutskoil.ru/press-center/utechka-vody-na-yaraktinskom-ngkm-operativno-ustranena/>

<https://vestiirk.ru/news/nature/248736/>

<http://www.interfax-russia.ru/Siberia/special.asp?id=1083368&sec=1737>

<https://www.сацминэнерго.рф/events/news/DispForm.aspx?ID=16955>

<https://burneft.ru/main/news/28581>

<https://okaygorod.com/ustkut/news#!id=1644>

<http://www.ust-kut24.ru/?p=64033>

<https://dprom.online/oilngas/na-yaraktinskom-mestorozhdenii-ink-prorvalo-vodovod-video/>