

# Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного комплекса России в 2017 году

## ООО «Ловозерский ГОК»

**В 2017 году у ООО «Ловозерский ГОК» было зафиксировано 2 спорных экологических ситуации и 1 авария.**

**В 3 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорных экологических ситуации и 1 авария.**

**2017\_Q3\_Г10.1. Событие: в результате проверки природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в области промышленной безопасности**

*Дата: июль 2017 года*

*Место: Мурманская область*

*Статус: новое.*

*Тип: спорная ситуация*

*Стороны: Ловозерский ГОК, природоохранная прокуратура Мурманской области*

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой с 17 июля по 11 августа проведена проверка исполнения действующего законодательства в деятельности «Ловозерский ГОК», в ходе которой выявлены нарушения. По факту выявленных нарушений законодательства о промышленной безопасности прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо ООО «Ловозерский ГОК» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений рассматриваемого законодательства руководителю ООО «Ловозерский ГОК» внесено представление, выявленные нарушения устранены, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

### **Источники:**

<https://prok-murmansk.ru/news/8985-po-trebovaniyu-prirodoohrannoy-prokuratury-ooo-lovozerskiy-gok-prinyaty-mery-po-ustranenyu-narusheniy-zakonodatelstva-o-promyshlennoy-bezopasnosti-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov>

**2017\_Q3\_Г10.2. Событие: Ростехнадзором выявлены нарушения требований при осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных**

*Дата: июль-август 2017 года*

*Место: Мурманская область*

*Статус: новое*

*Тип: спорная ситуация*

*Стороны: ООО «Ловозерский ГОК», Северо-западное управление Ростехнадзора*

В период с 17 июля по 11 августа 2017 года Северо-Западным управлением Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка ООО «Ловозерский ГОК», поселок Ревда Ловозерского района Мурманской области, с целью контроля соблюдения лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.

В ходе проведения проверки было выявлено 135 нарушений лицензионных требований при осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности. По результатам проверки государственными инспекторами Северо-Западного управления Ростехнадзора наложено 13 административных наказаний в виде штрафов на сумму 440 тыс. рублей, в том числе 12 на должностных лиц, на общую сумму 240 тыс. рублей, и 1 на юридическое лицо на сумму 200 тыс. рублей.

**Источники:**

<http://szap.gosnadzor.ru/news/65/401/>

*2017\_Q3\_G10.3. Событие: гибель человека в результате обрушения горной породы*

*Дата: 7 августа 2017 года*

*Место: Мурманская область*

*Статус: новое*

*Тип: авария*

*Стороны: ООО «Ловозерский ГОК», Следственный комитет Мурманской области*

Обрушение части горной породы произошло на руднике «Карнасурт» Ловозерского горно-обогатительного комбината в Мурманской области. В результате ЧП при выполнении буровых работ пострадали два работника предприятия. Один мужчина скончался на месте, второй получил травмы. региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

По результатам расследования комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора выявлено, что причинами несчастного случая стали:

- нарушение технологического процесса при ведении горных работ (очистных работ) в очистном блоке 46/25 восток: отсутствие ленточного (сплошного) целика и крепления кровли горной выработки Восстающего 46/25 восток на опасном участке, обусловленного тектоническими нарушениями горного массива;
- неудовлетворительный контроль ответственных лиц организации за ведением горных работ в блоке 46/25 восток, а также за соблюдением требований промышленной безопасности в части выдачи допуска на производство работ и приведение рабочих мест в безопасное состояние;
- несоблюдение правил трудовой и производственной дисциплины персоналом рудника: проведение в неполном объеме обделки заколов по кровле горной

выработки блока 46/25 восток, образовавшихся в результате ведения буровзрывных работ, а также в формальном выполнении своих обязанностей в части выполнения установленного порядка осмотра горных выработок и выдачи допуска на производство работ горным мастером.

**Источники:**

<https://tass.ru/proisshestiya/4467818>

<https://www.hibiny.com/news/archive/141879/>

<https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/07/728356-v-murmanskoj>

<http://www.vestipb.ru/indnews8046.html>

<https://nord-news.ru/news/2017/08/08/?newsid=95034>