

Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного комплекса России в 2020 году

ООО «УК «Колмар»

В 2020 году у ООО «УК «Колмар» выявлено 8 аварий, спорных ситуаций, инцидентов.

1.1.

Квартал

1

Дата

24.01.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Инаглинский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

Ростехнадзор нашел нарушения в АО «ГОК «Инаглинский»

Полное описание

Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), провело выездную проверку, в режиме постоянного государственного надзора, в отношении угольной шахты «Инаглинская». В ходе проверочных мероприятий выявлено 3 нарушения обязательных требований. По результатам проверочных мероприятий АО «ГОК «Инаглинский» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Источники

<https://www.yktimes.ru/новости/rostehnadzora-nashel-narusheniya-v-ao-gok-inaglinskaya/>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

56.713252, 126.283357

1.2.**Квартал**

1

Дата

03.03.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Денисовский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

Ростехнадзор выявил нарушения у АО «ГОК «Денисовский»

Полное описание

Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена выездная проверка в отношении шахты угольной «Денисовская» Акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский». В ходе проверки опасного производственного объекта, на котором ведутся горные работы подземным способом, выявлено 5 нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

Источники

<https://news.sputnik.ru/obschestvo/21ce792f5709923175575c8e16212244e80610f7>

<http://www.gosnadzor.ru/news/65/3026/>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

56.713252, 126.283357

2.1.

Квартал

2

Дата

14.05.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Инаглинский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

Ростехнадзор выявил нарушения на «ГОК «Инаглинский»

Полное описание

Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проведена внеплановая выездная проверка в отношении опасного производственного объекта - участка шахтостроительного (Центральная часть участка «Восточный») Чульмаканского каменноугольного месторождения, шахта «Инаглинская». В ходе проверки выявлено 9 нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

Источники

<http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/605/>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

56.713252, 126.283357

4.1.

Квартал

4

Дата

14.10.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Денисовский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой видна вытекающая из трубы черная вода на территории ГОК «Денисовский».

Полное описание

Проблема с угольным загрязнением беспокоит местных жителей уже несколько лет. Часть русла Дежневки находится непосредственно на территории ГОКа «Денисовский», который, по словам местных жителей, с 2016 года систематически сливает туда шахтные воды — т.е воды, поступающие в подземные горные выработки из подрабатываемых водоносных горизонтов, поверхностных водоемов и дренажных выработок.

Минэкологии РС (Я) организовало проверку акватории ручья Дежневка на территории АО ГОК «Денисовский» в Нерюнгринском районе Якутии, а также отстойников ГОКа по факту разошедшегося в соцсетях видеоролика, запечатлевшего сброс загрязненной воды. По результатам проверки последствий сброса воды не обнаружено.

Источники

<https://sakhaday.ru/news/minekologii-yakutii-provodit-proverku-po-videozapisi-o-vozmozhnom-zagryaznenii-rek-v-chulmane>

<https://ecosphere.press/2020/12/01/posle-obrashheniya-ekosfery-ugledobyvayushhaya-kompaniya-v-yakutii-budet-privlechena-k-otvetstvennosti-za-zagryaznenie-vody/>

<https://yakutia.mk.ru/incident/2020/10/16/minekologii-sbros-vody-na-gok-denisovskiy-v-yakutii-ne-podtverzhdaet.html>

<https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3230697>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

56.840582, 124.904632

4.2.**Квартал**

4

Дата

22.11.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Денисовский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

Пожар в электроподстанции ГОК «Денисовский»

Полное описание

22 ноября 2020 г. в 19.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в электроподстанции ГОК «Денисовский» в Нерюнгринском районе. На момент прибытия первого пожарного подразделения из распределительного устройства шел дым. В результате пожара огнем повреждены электропровода на площади 30 п.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электрооборудования.

Источники

<https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/operativnye-sobytiya/4312965>

https://sakhalfе.ru/na-gok-denisovskij-proizoshel-pozhar/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://yandex.com/news/instory/Na_GOK_Denisovskij_proizoshel_pozhar--1f8210244a72f5433aacb40da72501f3?persistent_id=119907050

<https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovski-y-proizoshel-pozhar/89023924/>

<https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovski-y-proizoshel-pozhar/89023924/>

<https://sakhaday.ru/news/vozgoranie-na-territorii-gok-denisovski-y>

Тип

Авария

Координаты

56.713252, 126.283357

4.3.

Квартал

4

Дата

06.12.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Инаглинский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

На территории ГОК «Инаглинский» произошёл пожар.

Полное описание

6 декабря в Нерюнгринском районе произошёл пожар на территории ГОК «Инаглинский». Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 15:10, в момент прибытия огнеборцев на место происшествия горел автобус. В результате пожара огнём повреждён автобус на площади 30 кв. м.

Источники

<https://www.1sn.ru/255254.html>

Тип

Авария

Координаты

56.713252, 126.283357

4.4.

Квартал

4

Дата

23.12.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Денисовский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

В течение 2020 года АО ГОК «Денисовский» дважды привлекался к административной ответственности за загрязнение водного объекта уч. Дежневка и руч. Денисовка.

Полное описание

В июле 2020 года Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора и Нерюнгринская городская прокуратура проводила проверку по факту загрязнения руч. Дежневка на территории АО ГОК «Денисовский», были отобраны пробы воды. По результатам экспертного заключения ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» был установлен факт загрязнения данного водного объекта. В связи с этим АО ГОК «Денисовский» был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. р.

Виновное лицо, не согласившись с административным штрафом, подало жалобу на постановление в Нерюнгринский городской суд, по результатам рассмотрения административного дела судом принято решение о снижении размера административного до 250 т. р., в настоящий момент штраф взыскан полном объёме.

В сентябре 2020 г. в ходе обследования установлено, что в месте перехода руч. Денисовка под автомобильной дорогой А-360, вода ручья визуалью загрязнена. Двигаясь вверх по течению руч. Денисовка обнаружен источник поступления загрязненной воды – трубопровод, идущий от отстойников предприятия АО ГОК «Денисовский» (участок Восточный Денисовский). В ходе обследования были отобраны пробы воды. В соответствии с экспертным заключением ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» установлен факт загрязнения водного объекта р. Денисовка. По результатам административного расследования АО ГОК «Денисовский» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 150 т. р., штраф взыскан.

Источники

<https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3253563>

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/242868609>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

56.762523, 124.857389

4.5.

Квартал

4

Дата

29.12.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

«УК «Колмар»

Название предприятия

ГОК «Инаглинский»

Регион

Якутия

Географическая привязка

Нерюнгринский район

Краткое описание

На территории ГОК «Инаглинский» произошел пожар

Полное описание

В Нерюнгринском районе на территории горно-обогатительного комбината (ГОК) «Инаглинский» произошел пожар в здании общежития подрядчиков. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело здание по всей площади. Пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара предположительно короткое замыкание электропроводки в кабельной трассе.

Источники

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/243176270>

https://ren.tv/news/v-rossii/786870-pozhar-proizoshel-v-obshchezhitii-na-territorii-ugolnogo-kombinata-v-iakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://yk24.ru/index/proisshestiya/pozhar-proizoshel-v-obshchezhitii-gok-inaglinskij-v-neryungrinskom-rajone-yakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://yandex.com/news/story/Pozhar_proizoshel_v_obshchezhitii_GOK_Inaglinskij_v_Neryungrinskom_rajone_YAkutii--c525d21892b942694666d79291b27863?persistent_id=124082155

Тип

Авария

Координаты

56.713252, 126.283357