

Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного комплекса России в 2020 году

АО «СУЭК»

В 2020 году выявлено 8 спорных экологических ситуаций, аварии, инцидента

1.1.

Квартал

1

Дата

19.02.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

АО «СУЭК-Кузбасс»

Регион

Кемеровская область

Географическая привязка

г. Ленинск-Кузнецкий

Краткое описание

Ростехнадзор обнаружил на шахте компании «СУЭК-Кузбасс» нарушения промбезопасности, угрожающие жизни и здоровью людей.

Полное описание

Сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора провели проверку соблюдения правил промышленной безопасности на шахте им. А.Д.Рубана. Были выявлены нарушения в подготовительном забое и действующей горной выработке. В частности, инспекторы ведомства зафиксировали наличие

отложений угольной пыли взрывоопасной концентрации и нарушения крепления в горных выработках. Кроме того, как отмечает ведомство, у электрооборудования в подготовительном забое была нарушена взрывозащита.

Источники

<https://www.rosbalt.ru/russia/2020/02/19/1828690.html>

<http://news.invest.kz/159552420-rostehnadzor-nashel-opasnye-narusheniya-na-shahte-ao-suek-kuzbass>

<https://odnastroka.ru/politics/158426-rostehnadzor-nashel-opasnye-narusheniya-na-shahte-ao-suek-kuzbass.html>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

54.663609, 86.162243

2.1.

Квартал

2

Дата

21.04.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

«Туапсинский балкерный терминал»

Регион

Краснодарский край

Географическая привязка

Туапсе

Краткое описание

Туапсинская транспортная прокуратура выявила нарушения в отношении ООО «Туапсинский балкерный терминал» и возбудила дела об административных правонарушениях за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Полное описание

Туапсинской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов Туапсинского отдела по надзору на море Департамента Росприроднадзора по ЮФО, Сочинского отдела строительного надзора Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Туапсинского отдела ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО» проведена плановая проверка деятельности ООО «Туапсинский балкерный терминал» по соблюдению требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды и обязательных требований нормативных документов в области строительства.

В ходе проверки в деятельности ООО «Туапсинский балкерный терминал» выявлены многочисленные грубые нарушения требований Федеральных законов РФ «Об охране окружающей среды», «О морских портах в Российской Федерации», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе» и др.

Источники

<https://epp.genproc.gov.ru/web/utp/mass-media/news/archive?item=45267243>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

44.093316, 39.077874

3.1.

Квартал

3

Дата

28.07.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

АО «СУЭК-Кузбасс», шахта «им. С.М. Кирова»

Регион

Кемеровская область

Географическая привязка

г. Ленинск-Кузнецкий

Краткое описание

Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на шахте «им. С.М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс».

Полное описание

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 21 июля 2020 года в режиме постоянного государственного надзора, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, проведена проверка состояния промышленной безопасности на шахте «им. С.М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области).

При обследовании подготовительного забоя «25-98 водоспускной штрек» были выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В их числе: выявлено выделение газа метана из почвы выработки взрывоопасной концентрации – 6,6% (при норме 2%), превышающее допустимую концентрацию более чем в 3 раза, кроме того, устройство разгазирования выработки находилось в неисправном состоянии и не выполнило свою основную функцию по предотвращению предаварийной ситуации.

Источники

<https://www.gosnadzor.ru/news/65/3183/>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

54.652368, 86.152119

3.2.**Квартал**

3

Дата

23.09.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

АО «СУЭК-Кузбасс»

Регион

Кемеровская область

Географическая привязка

г. Ленинск-Кузнецкий

Краткое описание

За повторное в течение года неисполнение предписания федерального органа АО "СУЭК – Кузбасс" оштрафовано на 250 тыс. рублей.

Полное описание

В марте 2020 года в ходе внеплановой документарной проверки в отношении «СУЭК-Кузбасс», Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасс установлено, что юридическим лицом допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного

предписания установлено, что АО «СУЭК-Кузбасс» в установленный срок до 01.03.2020. предписание не исполнило.

Часть земельного участка, на площади 27,03 га, не приведена АО «СУЭК – Кузбасс» в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжает оставаться нарушенной, вследствие производственной деятельности Общества и не может использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных мероприятий.

Источники

<https://kuzpress.ru/old/ecology/23-09-2020/77454.html>

<http://www.kuzbassnews.ru/news/narushenie-zemelnogo-zakonodatelstva-rossiyskoy-federacii-yuridicheskim-licom-ao-suek-kuzbass>

<https://kemerovo.bezformata.com/listnews/yuridicheskim-litcom-ao-suek-kuzbass/91349014/>

<https://russia24.pro/kemerovo-obl/275824409/>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

54.663609, 86.162243

4.1.

Квартал

4

Дата

05.11.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

АО «СУЭК-Кузбасс»

Регион

Кемеровская область

Географическая привязка

г. Ленинск-Кузнецкий

Краткое описание

Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на шахте АО «СУЭК-Кузбасс».

Полное описание

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в режиме постоянного государственного надзора провело проверку в отношении АО «СУЭК-Кузбасс», эксплуатирующего объект чрезвычайно высокой опасности – «Шахта Комсомолец» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область-Кузбасс).

В ходе проверки 29 октября 2020 года инспекторами Управления были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности, действующих норм и правил при ведении горных работ в подготовительной горной выработке «Вентиляционный штрек № 1849». Установлено, что по причине невыполнения комплекса мер барьерной дегазации, в подготовительном забое была накоплена взрывоопасная концентрация газа метана, превышающая предельно допустимую норму почти в 4 раза. Кроме того, работы в выработке велись в отсутствие взрыволокализирующего заслона и при неисправном устройстве разгазирования. Данные нарушения могли привести к аварии – взрыву метана и как следствие к человеческим жертвам, а это 138 человек находившихся в шахте, их них 8 шахтеров непосредственно на взрывоопасном участке.

Источники

<https://www.gosnadzor.ru/news/65/3314/>

<https://www.nadzor-info.ru/post/61741>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

54.663609, 86.162243

4.2.

Квартал

4

Дата

17.11.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

АО «СУЭК-Хакассия»

Регион

Хакассия

Географическая привязка

Черногорск

Краткое описание

Ростехнадзор нашел более 80 нарушений в ходе эксплуатации горной техники СУЭК в Хакасии.

Полное описание

Енисейское управление Ростехнадзора по итогам внеплановой проверки оштрафовало на 250 тыс. рублей ООО «СУЭК-Хакассия» (входит в «СУЭК»).

В ходе проверочных мероприятий специалистами отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия выявлено более 80 нарушений, большая часть из которых связана с эксплуатацией горной и карьерной техники на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный».

Источники

<http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1150/>

<https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rostehnadzor-nashel-bolee-80-narusheniy-v-hode-ekspluatacii-gornoy-tehniki-suek-v-hakasii>

Тип

Спорная ситуация

Координаты

53.823484, 91.296339

4.3.

Квартал

4

Дата

17.11.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

АО «СУЭК-Кузбасс»

Регион

Кемеровская область

Географическая привязка

Белово

Краткое описание

Инспекция выявила на кузбасской шахте 96 опасных нарушений.

Полное описание

С 12 по 30 октября Ростехнадзор проводил внеплановую проверку на территории ЗАО "Шахта Беловская" и уличил компанию в грубых нарушениях – их насчитали 96.

Источники

https://yandex.com/news/story/V_Kuzbasse_na_shakhte_vyyavleny_96_opasnykh_narushenij--903054da2f10efbc78e2e86ca96b2891?lang=ru&rubric=Kemerovo&wan=1&stid=VoEE&t=1605617632&persistent_id=119485997

https://www.mk-kuzbass.ru/social/2020/11/17/v-kuzbasse-na-shakhte-vyyavleny-96-opasnykh-narusheniy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://gazeta-a42-ru.turbopages.org/gazeta.a42.ru/s/lenta/news/97352-kuzbasskaya-shakhta-priostanovila-gornye-raboty-iz-za-svyshe-90-vyyavlennykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тип

Спорная ситуация

Координаты

54.422114, 86.303692

4.4.

Квартал

4

Дата

15.12.2020

Название сектора

Добыча полезных ископаемых

Компания

АО «СУЭК»

Название предприятия

Разрез «Черногорский»

Регион

Хакассия

Географическая привязка

Черногорск

Краткое описание

Пожар в депо на угольном разрезе СУЭКа. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Полное описание

Абаканская транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования работников ООО «Локомотивное депо «Промышленный транспорт» во время пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии. По данному факту Абаканская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. По информации транспортной прокуратуры, пожар возник при обслуживании одного из тепловозов, в результате пожара один человек погиб, один с травмами госпитализирован. Пожар произошел на прилегающей к разрезу «Черногорский» (входит в состав СУЭК) территории подрядной организации «Промтранс».

Источники

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/242418590>

<https://www.interfax.ru/russia/741371>

Тип

Авария и спорная ситуация

Координаты

53.756869, 91.066649